



Bez.: Montageanleitung 8


Step 1 ALL PARTS OF THE CONNECTOR ARE SHOW.




Step 2 STRIP THE CABLE INNER CONDUTOR, DIELECTRIC, BRAID,




Complete



Step 3 SLIDE THE HEX NUT AND GASKET BRAID CLAMP ONTO CABLE



Step 4 SOLDER THE CONTACT PIN



Take the actual assembly as the standard
this drawing only provides reference

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

