



Cable Assembly Instructions


Step 1 ALL PARTS OF THE CONNECTOR ARE SHOWN




Step 2 STRIP THE CABLE INNER CONDUCTOR, DIELECTRIC, BRAID,




Step 3 PUSH THE HEX NUT AND GASKET BRAID CLAMP ONTO CABLE




Step 4 SLIDE THE INSULATOR AND SOLDER CONTACT PIN



Step 5 THEN SCREW THE HEX NUT UNTIL IT IS TIGHT



Complete 6



www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.